

Symbole znakowania garderoby

PRANIE WODNE

symbole prania



pranie normalne



pranie z zachowaniem ostrożności



pranie delikatne



zakaz prania

temperatury prania



pranie w temp. max. 30°C



pranie w temp. max. 40°C



pranie w temp. max. 50°C



pranie w temp. max. 60°C



pranie w temp. max. 70°C



pranie w temp. max. 95°C

symbole wybielania



można wybielać



tylko nie chlorowe bądź tlenowe wybielanie



nie wybielać



nie wybielać

symbole suszenia maszynowego



można suszyć mechanicznie



suszyć zachowując ostrożność



suszyć delikatnie



nie suszyć mechanicznie

symbole suszenia maszynowego



dozwolone suszenie w każdej temp.



chłodne suszenie



suszyć w temp. max. 60°C



suszyć w temp. max. 80°C



suszyć w wysokiej temperaturze

instrukcje prasowania



prasować jeśli to konieczne



prasowanie w temp. 110°C



prasowanie w temp. 150°C



prasowanie w temp. 200°C



prasowanie bez pary



nie prasować

szczególna ostrożność



pranie ręczne



nie wykręcać



suszyć starannie rozwieszona



suszyć w pozycji pionowej



suszyć w pozycji poziomej



suszyć w cieniu

CZYSZCZENIE CHEMICZNE

symbole czyszczenia chemicznego



czyszczenie chemiczne



nie czyścić chemicznie

rodzaje profesjonalnego czyszczenia



każdy rodzaj czyszczenia chemicznego



niedozwolone czyszczenie w perc



profesjonalne pranie wet cleaning